

Asunto: Alerta para usuarios de vehículos automóviles

| | |
|------------|----------------|
| Fecha | 19 / 05 / 2017 |
| Referencia | 2017_RAV_163 |

Alemania ha advertido a las autoridades de consumo europeas de una incidencia en varios modelos de la marca MERCEDES-BENZ.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

| Fecha de la alerta | Base de datos de la alerta | Referencias |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 19-05-2017 | RAPEX | 2017-20-A12/0626/17 |
| Tipo de vehículo | Marca | Modelo |
| Turismo | Mercedes-Benz | Clase C; Clase E; GLC; Clase S |

Datos complementarios

| | |
|----------------------|--|
| Fecha de fabricación | Entre Julio de 2016 y Marzo de 2017. |
| Origen alerta | Alemania. |
| País de origen | Alemania. |
| Otros datos | Homologación: e1*2001/116*0431*39, e1*2001/116*0335*32, e1*2007/46*1666*00, e1*2001/116*0480*21; Variantes: 204, 221, R1EC, 204 X |
| Recomendaciones | Se recomienda a los titulares de los referidos vehículos ponerse en contacto con el distribuidor o taller oficial más próximo. |

| | |
|-----------------|-----------|
| Riesgo asociado | Lesiones. |
|-----------------|-----------|

Descripción de la incidencia.

Sistema de seguridad pasiva. Pretensores.

La relación de mezcla del propelente en ciertos encendedores del pretensor del cinturón de seguridad puede ser incorrecta. Como resultado, en caso de un accidente en el que se activan los pretensores del cinturón de seguridad delantero, los pretensores no proporcionarán el rendimiento de retención requerido si el encendedor no se enciende según lo previsto. Esto podría poner a los ocupantes en un mayor riesgo de lesiones