

Asunto: Alerta para usuarios de vehículos automóviles

Fecha 28 / 01 / 2024

Referencia 2024_CAS_EU_V_05

ALEMANIA ha advertido a las autoridades de consumo europeas de una incidencia en varios modelos de la marca MERCEDES BENZ.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros de tránsito y el correspondiente análisis del riesgo vinculado al factor vehículo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
22-01-2024	RAPEX	A12/00730/21
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Turismo	Mercedes-Benz	CLA, GLA, A-Class, C-Class, S-Class,
		GLC, GLE

Datos complementarios

Fecha de fabricación	02 DE JULIO DE 2012 AL 21 DE OCTUBRE DE 2020
Origen alerta	ALEMANIA
País de origen	ALEMANIA
Otros datos	Homologación CE:
	e1*2001/116*0463*14 — 20, e1*2001/116*0335*19 — 46, e1*2001/116*0396*09 — 20, e1*2001/116*0480*16 — 40, e1*2007/46*1884*00, e1*2007/46*0598*16—26, e1*2007/46*0826*07—13 Types: 245 G, 245 G AMG, 176, 176 AMG, 204, 204 AMG, 204 K, 204 K AMG, 221, 221 AMG, 204 X, 204 X AMG, 166, 166 AMG e1*2001/116*0470*04—23, 06—25, 00—20, e1*2007/46*1207*00—09, e1*2007/46*0928*00—04, e1*2007/46*1163*00, e1*2001/116*0431*29—61, e1*2001/116*0464*15—22, e1*2001/116*0457*25—51 Descripción del producto: Vehículos equipados con techo panorámico; Serie de modelos: CLA (BR 117), GLA (BR 156), clase A (BR 176), clase C (BR 205), clase S (BR 222), GLC (BR 253), GLE Coupé (BR 292) Otros países donde se han localizado estos vehículos con deficiencias han sido: Bulgaria, Denmark, Finland, France, Greece, Croatia, Ireland, Luxembourg, Poland, Portugal, Romania, Sweden y Slovakia.
Recomendaciones	Se recomienda a los titulares de los referidos vehículos ponerse en contacto con el distribuidor o taller oficial más próximo.



seguridadvial@seguridadmotociclistas.org

Programa Comunicación Alertas Seguridad (C.A.S.) Departamento de Seguridad Vial

Riesgo asociado	Accidente / Lesiones.
	1

Descripción de la incidencia.

TECHO PANORÁMICO

Es posible que el panel de policarbonato del techo situado entre el parabrisas y el techo panorámico no se haya pegado correctamente al vehículo durante una reparación anterior. En tales casos, la unión adhesiva podría deteriorarse gradualmente y el panel podría desprenderse del vehículo, lo que supondría un riesgo para otros usuarios de la carretera.