

## Asunto: Alerta para usuarios de vehículos automóviles

Fecha	20 / 01 / 2017
Referencia	2017_RAV_012

Alemania ha advertido a las autoridades de consumo europeas de una incidencia en varios modelos de la marca BMW.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

### Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
20-01-2017	RAPEX	2017-03-A12/0036/17
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Turismo	BMW	Series 2; Series 4; Series 5; Series 6; M4; M5; M6; X1; BMW i3; BMW i8; MINI

### Datos complementarios

Fecha de fabricación	En 2016.
Origen alerta	Alemania.
País de origen	Alemania.
Otros datos	Homologaciones: e1*2007/46*0371, e1*2007/46*0316*, e1*2007/46*0377*, e1*2007/46*0215*, e1*2007/46*0508*, e1*2007/46*0363*, e1*2007/46*0455*, e1*KS07/46*0013*, e1*2007/46*0562, e1*2007/46*0361*, e1*2007/46*1676, e1*2007/46*1213*, e1*2007/46*1287*, e1*2007/46*1683, e1*2007/46*1680, e1*2007/46*1678, e1*2007/46*1679 Variantes: UKL-L, 3C, M3, GT, K-N1, 5L, 5K, KL, 6C, M5/M6, F1X, BMWi-1, BMWi-2, FMK, FML4, FML2, FMCA También se adoptaron medidas en: Irlanda, Polonia y Países Bajos.
Recomendaciones	Se recomienda a los titulares de los referidos vehículos ponerse en contacto con el distribuidor o taller oficial más próximo.

Riesgo asociado	Lesiones.
-----------------	-----------

### Descripción de la incidencia.

Sistema de seguridad pasivo. Airbag.

Los airbags laterales, de cabeza y de protección de rodilla del asiento del acompañante pueden no funcionar. Esto podría aumentar el riesgo de lesiones al ocupante en caso de accidente.



[seguridadvial@defensamotociclistas.org](mailto:seguridadvial@defensamotociclistas.org)  
Programa Comunicación Alertas Seguridad  
(C.A.S.)

