

## Asunto: Alerta para usuarios de vehículos automóviles

Fecha	20 / 01 / 2017
Referencia	2017_RAV_017

Alemania ha advertido a las autoridades de consumo europeas de una incidencia en varios modelos de la marca VOLVO.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

### Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
20-01-2017	RAPEX	2017-03-A12/0058/17
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Turismo	Volvo	S60; S60CC; S60L; S90; V60; V60CC; XC60; XC90

### Datos complementarios

Fecha de fabricación	Entre 2015 y 2016.
Origen alerta	Alemania.
País de origen	Suecia.
Otros datos	Variantes: F; P; KLAL; L; Homologaciones: 9*2007/46*0023*21 - 25, e4*2007/46*1067*00, e9*2001/116*0068*23 + 24, e4*2007/46*0929*00 - 04 También se adoptaron medidas en: Polonia y Países Bajos.
Recomendaciones	Se recomienda a los titulares de los referidos vehículos ponerse en contacto con el distribuidor o taller oficial más próximo.

Riesgo asociado	Lesiones.
-----------------	-----------

### Descripción de la incidencia.

Sistema de seguridad pasivo. Hebilla de cinturón de seguridad.

La hebilla del cinturón del asiento delantero del pasajero se puede fijar incorrectamente, con la consecuencia de que la hebilla puede separarse del cierre del cinturón de seguridad en caso de un accidente.