

Asunto: Alerta para usuarios de vehículos automóviles

Fecha	19 / 05 / 2017
Referencia	2017_RAV_155

Alemania ha advertido a las autoridades de consumo europeas de una incidencia en varios modelos de la marca WM MEYER FAHRZEUGBAU.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
19-05-2017	RAPEX	2017-20-A12/0618/17
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Remolque	WM Meyer Fahrzeugbau	HKC; HKCR; HLC; APHLS; HLN; VKE; KHL; AZHLC; HLNK; HKD

Datos complementarios

Fecha de fabricación	Los remolques afectados fueron fabricados entre el 1 de Junio de 2016 y el 31 de Diciembre de 2016 y equipados con ruedas fabricadas por STARCO.
Origen alerta	Alemania.
País de origen	Alemania.
Otros datos	Homologación: e1*2007/46*0437*03, e1*2007/46*0655*03, e1*2007/46*0705*02, e1*2007/46*0710*02, e1*2007/46*0712*02, e1*2007/46*0889*03, e1*2007/46*0896*02, e1*2007/46*0981*02, e1*2007/46*1061*01, e1*2007/46*1208*01. Variantes: WM EG-HKC, WM EG-HLC, WM EG-HLCE, WM EG-VKE, WM EG-HLN E, WM EG-KHL, WM EG-HKCE, WM EG-AZHLC, WM EG-HLNK, WM EG-HKD.
Recomendaciones	Se recomienda a los titulares de los referidos vehículos ponerse en contacto con el distribuidor o taller oficial más próximo.

Riesgo asociado	Accidente de tránsito.
-----------------	------------------------

Descripción de la incidencia.

Neumáticos.

La integridad estructural de la rueda se ve comprometida, lo que puede provocar una rápida deflación (pérdida de aire) durante el uso. Esto podría afectar el control del conductor del vehículo tractor.