

Asunto: Alerta para usuarios de vehículos automóviles

Fecha	19 / 05 / 2017
Referencia	2017_RAV_159

Alemania ha advertido a las autoridades de consumo europeas de una incidencia en varios modelos de la marca MERCEDES-BENZ.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
19-05-2017	RAPEX	2017-20-A12/0622/17
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Mixto/Furgón	Mercedes-Benz	Citan; Sprinter; Viano; Vito; Clase V

Datos complementarios

Fecha de fabricación	Los vehículos afectados tuvieron su unidad de control actualizada entre el 3 y el 5 de diciembre de 2016.
Origen alerta	Alemania.
País de origen	Alemania.
Otros datos	Homologación: Citan: e2*2007/46*0129*, e2*2007/46*0130*, Sprinter: e1*2001/116*0353*, e1*2001/116*0354*, e1*2001/116*0424*, e1*2007/46*0279*, e1*2007/46*0280*, e1*2007/46*0294*, e1*2007/46*0295*, e1*2007/46*0296*, e1*2007/46*0297*, e1*2007/46*0298*, e1*2007/46*0299*, e1*2007/46*0300*, e1*2007/46*0301*, e1*2007/46*0304*, e1*2007/46*0305*, e1*2007/46*0307*, e1*2007/46*0308*, e1*2007/46*0309*, e1*2007/46*0310*, e1*2007/46*0311*, e1*2007/46*0312*, e1*2007/46*0556*, e1*2007/46*0557*, e1*2007/46*0569*, e1*2007/46*1075*, e1*2007/46*1076*, e1*2007/46*1093*; Viano, Vito, Clase-V : e1*2007/46*0457*, e1*2007/46*0458*, e1*2007/46*0459*
Recomendaciones	Se recomienda a los titulares de los referidos vehículos ponerse en contacto con el distribuidor o taller oficial más próximo.
Riesgo asociado	Accidente de tránsito. Lesiones.

Descripción de la incidencia.

Unidad de control. Varios.

La actualización incorrecta de las unidades de control puede provocar un mal funcionamiento del dispositivo de control del airbag, del programa de estabilidad electrónica o del sistema de control de distancia.