

Asunto: Alerta para usuarios de vehículos automóviles

Fecha	05 / 03 / 2017
Referencia	2017_RAV_080

Alemania ha advertido a las autoridades de consumo europeas de una incidencia en varios modelos de la marca EVOBUS.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
03-03-2017	RAPEX	2017-09-A12/0252/17
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Autobús	Evobus	Tourismo; Travego; Intouro; Integro; S 412; S 415; S 416; S 417; S 419

Datos complementarios

Fecha de fabricación	Entre Enero y Diciembre de 2016.
Origen alerta	Alemania.
País de origen	Alemania.
Otros datos	Homologación : e1*2007/46*0024*, e1*2007/46*0023*, e1*2007/46*0132*, e1*2007/46*0022*, e1*2007/46*0025*, e1*2007/46*0012*, e1*2007/46*0014*, e1*2007/46*0018*, e1*2007/46*0021*, e1*2007/46*0019*;Variantes: 632 01, 632 03, 632 07, 632 04, 632 02, 633 01, 633 04, 633 05, 633 02, 633 03.
Recomendaciones	Se recomienda a los titulares de los referidos vehículos ponerse en contacto con el distribuidor o taller oficial más próximo.

Riesgo asociado	Accidente de tránsito.
-----------------	------------------------

Descripción de la incidencia.

Carrocería. Sujeción de puertas.

Es posible que las puertas no se sujeten con seguridad debido a pasadores de seguridad doblados. Esto provoca un riesgo de que una puerta, en combinación con un efecto de succión externo tal como el que se produce a alta velocidad (por ejemplo, en una autopista), pueda abrirse involuntariamente. Dado que la puerta en este caso se abre con un tirón, también existe la posibilidad de que la hoja de la puerta se arranque de sus soportes y se desprenda del vehículo.