

Asunto: Alerta para usuarios de vehículos tipo MOTOCICLETA

Fecha	13 / 11 / 2015
Referencia	2015_RAM_03

El fabricante o distribuidor HUSQVARNA ESPAÑA ha advertido a las autoridades de consumo de Cataluña de una incidencia en su producto. El objetivo es dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
05-11-2015	SIRI	CCAA-509-2015
Tipo de vehículo	Riesgo asociado	
Motocicleta	Incendio	
Marca	Modelo	
HUSQVARNA	FC 250 y FE 250, 350 y 450 (año 2016)	

Datos complementarios

Datos complementarios	Recomendaciones
	Todos los titulares de los vehículos reseñados deberán ponerse en contacto con el distribuidor oficial más próximo.

Descripción de la incidencia.

Un defecto en la tuerca de aluminio de la bomba de gasolina M12 puede ocasionar la pérdida de hermeticidad y fugas descontroladas de combustible que, en casos extremos, pueden producir daños o incendio.

La empresa HUSQVARNA ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con distribuidores y propietarios para solventar el problema, e incluir una nota informativa en la web.

Imagen ejemplo para mejor identificación

