

Asunto: Alerta para usuarios de motocicletas

Fecha	04 / 02 / 2017
Referencia	2017_RAM_001

El fabricante YAMAHA MOTOR EUROPE ha advertido a las autoridades de consumo de Cataluña sobre posible incidencia en algunas de sus motocicletas.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
30-01-2017	SIRI	CCAA-43/2017
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Motocicleta	YAMAHA	WR-125 R y WR-125 X

Datos complementarios

Fecha de fabricación	--
Origen alerta	Generalidad de Cataluña
País de origen	España
Otros datos	
Recomendaciones y medidas adoptadas	Ponerse en contacto con el fabricante o distribuidor más próximo. las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios afectados para revisar y reparar la pieza defectuosa.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito.
-----------------	------------------------

Descripción de la incidencia.

El pedal de freno tiene una soldadura incorrecta con el soporte del pie. En esta condición, el pedal del freno puede romperse al aplicar fuerza al frenar

Imagen ejemplo para mejor identificación

