

Asunto: Alerta para usuarios de motocicletas

Fecha | 04 / 02 / 2017
Referencia | 2017_RAM_002

El fabricante HONDA MOTOR EUROPE ha advertido a las autoridades de consumo de Cataluña sobre posible incidencia en algunas de sus motocicletas.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
30-01-2017	SIRI	CCAA-45/2017
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Motocicleta	HONDA	GL-1800

Datos complementarios

Fecha de fabricación	Rango: 12-06-2008 a 03-12-2008
Origen alerta	Generalidad de Cataluña
País de origen	España
Otros datos	
Recomendaciones y medidas adoptadas	Ponerse en contacto con el fabricante o distribuidor más próximo. las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios afectados para revisar y reparar sus motocicletas.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito.
-----------------	------------------------

Descripción de la incidencia.

El propulsor de nitrato de amonio empleado en el módulo de airbag se puede degradar con el paso del tiempo debido a los ciclos de calentamiento y a la exposición a la humedad.

En caso que el airbag se active tras un accidente, la bolsa se puede inflar en exceso como consecuencia de una combustión muy agresiva del propulsor. Como resultado, el exceso de presión puede dañar el cuerpo del inflador y los fragmentos de metal pueden llegar a atravesar la bolsa de aire causando heridas al conductor.

Imagen ejemplo para mejor identificación

