

Asunto: Alerta para usuarios de motocicletas

Fecha | 04 / 02 / 2017
Referencia | 2017_RAM_003

El fabricante DUCATI IBERICA-DESMODRON ha advertido a las autoridades de consumo de Valencia sobre posible incidencia en algunas de sus motocicletas.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
01-02-2017	SIRI	CCAA-49/2017
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Motocicleta	DUCATI	SCRAMBLER Y SCRAMBLER SIXTY2

Datos complementarios

Fecha de fabricación	Rango SCRAMBLER: 2015 / 2017 Rango SCRAMBLER SISTY2: 2016 / 2017
Origen alerta	Generalidad Valenciana
País de origen	España
Otros datos	
Recomendaciones y medidas adoptadas	Ponerse en contacto con el fabricante o distribuidor más próximo. las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios afectados para revisar y en su caso sustituir el pivote del soporte lateral y el par de apriete de la tuerca.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito.
-----------------	------------------------

Descripción de la incidencia.

La tuerca de retención del pivote del soporte lateral puede aflojarse y perderse y por esta forma ocasionar un aflojamiento del pivote, en cuyo caso el sensor del interruptor del soporte lateral podría no detectar la posición del soporte, dando lugar a una parada del motor durante la conducción (con el soporte lateral levantado) o se podrá conducir con el soporte lateral todavía extendido

Imagen ejemplo para mejor identificación

