

Asunto: Alerta para usuarios de vehículos automóviles

Fecha	23 / 09 / 2017
Referencia	2017_RAV_296

Alemania ha advertido a las autoridades de consumo europeas de una incidencia en un modelo de la marca MAN.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
22-09-2017	RAPEX	2017-38-A12/1298/17
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Autobús	MAN	Lions City

Datos complementarios

Fecha de fabricación	Entre Septiembre de 2015 y Agosto de 2017.
Origen alerta	Alemania.
País de origen	Alemania.
Otros datos	Homologación: Lion's City A20 - e4*2007/46*0202 - B.2007.46.010; Lion's City Ü A21 - e4*2007/46*0202 - B.2007.46.010; Lion's City A23 - e4*2007/46*0250 - B.2007.46.012; Lion's City G A26 - e4*2007/46*0203 - B.2007.46.011; Lion's City L A36 - e4*2007/46*0203 - B.2007.46.011; Lion's City C A37 - e4*2007/46*0202 - B.2007.46.010; Lion's City A40 - e4*2007/46*0250 - B.2007.46.012; Lion's City GL A44 - e4*2007/46*0203 - B.2007.46.011; Lion's City LLE A47 - e4*2007/46*0202 - B.2007.46.010; Lion's City M A49 - e4*2007/46*0250 - B.2007.46.012; Lion's City GLE
Recomendaciones	Se recomienda a los titulares de los referidos vehículos ponerse en contacto con el distribuidor o taller oficial más próximo.

Riesgo asociado	Accidente de tránsito/Lesiones.
-----------------	---------------------------------

Descripción de la incidencia.

Sujeción errajes.

Debido a una aplicación incorrecta del adhesivo de fijación de los tornillos, los tornillos que fijan las palancas de accionamiento de las puertas basculantes pueden trabajar sueltas y la palanca de accionamiento de las puertas se puede romper. En caso de apoyarse contra la puerta y el efecto de la fuerza asociado sobre la hoja de la puerta, la puerta podría abrirse o girarse hacia fuera.