

## Asunto: Alerta para usuarios de vehículos automóviles

Fecha	29 / 09 / 2017
Referencia	2017_RAV_299

Rumania ha advertido a las autoridades de consumo europeas de una incidencia en varios modelos de la marca LAND ROVER.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

### Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
29-09-2017	RAPEX	2017-39-A12/1314/17
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Turismo	Land Rover	Range Rover Sport; Velar

### Datos complementarios

Fecha de fabricación	Los modelos diésel 2017 y 2018 de 2.0 litros.
Origen alerta	Rumania.
País de origen	Reino Unido.
Otros datos	-
Recomendaciones	Se recomienda a los titulares de los referidos vehículos ponerse en contacto con el distribuidor o taller oficial más próximo.

Riesgo asociado	Incendio.
-----------------	-----------

### Descripción de la incidencia.

Sistema de alimentación.

Podría haber una pérdida de combustible diésel en la manguera de retorno de combustible. Esto podría provocar un incendio si el combustible diésel entra en contacto con una superficie suficientemente caliente en el compartimento del motor.