

Asunto: Semimanillar de Renthal que puede partirse por sus abrazaderas

Expediente y Registro

Expediente: 2017_SV_610

Fecha informe: 11/ 10 / 2017

El Departamento de Seguridad Vial de la organización ciudadana Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas y Foro 100, dentro del programa CAS, advierte del riesgo del semimanillar para motocicleta Renthal Motorcycle Handlebar Clip-Ons que se identifica en el presente informe.

- Referencia alerta: RAA_2017_INT_01 de IMU y Foro 100.
- Fecha emisión alerta: 4 de septiembre de 2017
- Procedencia: Australia. Comisión australiana de Competición y Consumidores.



Identificación de producto:



Sold nationwide in motorcycle dealerships from 2009 to July 2017



- Procedencia del producto: Reino Unido.
- Tipo: Semi manillar
- Marca: Renthal Ltd.
- Nombre o modelo: Renthal Motorcycle Handlebar Clip-Ons
- Descripción: Renthal Gen1 & Gen 2 Clip-ons. Números o modelos de piezas: CL100, CL101, CL102, CL103, CL104, CL105, CL106, CL107, CL108, CL109

- Fabricados desde el 1 de julio de 2008 al 11 de julio de 2017.

Tipo de alerta:

Rigidez estructural. Las abrazaderas del manillar pueden soltarse en la zona de horquilla pudiendo perderse el control de la motocicleta. El material utilizado para fabricar las abrazaderas que unen el manillar a las horquillas de la motocicleta es susceptible de agrietamiento por corrosión o por tensión.

Para ponerse en contacto con el fabricante y más información puede remitir un correo electrónico a: clipon-return@renthal.com

Recordamos que Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas es un modelo de herramienta social integrada por ciudadanos y que tiene por principales objetivos la consumación de los derechos individuales y colectivos asociados a la movilidad de motociclistas.

Departamento de seguridad vial
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas
seguridadvial@defensamotociclistas.org