

Asunto: Alerta sobre equipación para usuarios de motocicletas

Fecha	19 / 11 / 2017
Referencia	2017_RAE_UE_08

Mediante el programa C.A.S. se advierte que Alemania ha puesto en alerta los guantes de protección para motociclistas que se identifica en la presente ficha.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la protección de los usuarios, subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
27-10-2017	RAPEX	2017-43-A12/1461/17
Tipo de EPI	Marca	Modelo
Guantes de protección	Scott Motorsports	Scott Lane 2

Datos complementarios

Fecha de fabricación	--
Origen alerta	Alemania.
País de origen	Fabricado en China.
Otros datos	Guante de cuero. No 237743, Size XXL. Código (EU) 7613317037367
Recomendaciones	Se recomienda la no adquisición o compra del guante de protección identificado. A los actuales propietarios, su devolución a fabricante y recuperación del coste del mismo.
Riesgo asociado	Riesgo químico.

Descripción de la incidencia.



Contaminación o lesiones. La cantidad de cromo (VI) que se encuentra en el cuero es demasiado alta (valor medido hasta 28 mg / kg). El cromo VI es sensibilizante y puede desencadenar reacciones alérgicas. El producto no cumple con el Reglamento (CE) 1907/2006 REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas).

Se ha ordenado la retirada del producto del mercado por el distribuidor. Tras la localización en Francia del producto ya se han adoptado medidas en el referido país.

Por otro lado, en el etiquetado no se observa la debida certificación EN 13.594 para la protección de motociclistas.

