

## Asunto: Guantes contaminados con cromo VI.

### Expediente y Registro

Expediente: 2017\_SV\_650

Fecha informe: 11/ 10 / 2017

El Departamento de Seguridad Vial de la organización ciudadana Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas y Foro 100, dentro del programa CAS, advierte del riesgo de uso de los guantes de protección que se identifica en el presente informe.

- Referencia alerta: 2017\_RAE\_UE\_08.
- Fecha emisión alerta: 27 de octubre de 2017
- Procedencia: Alemania.

### Identificación de producto:

- Procedencia del producto: China.
- Tipo: Guantes para motociclistas.
- Marca: Scott.
- Nombre o modelo: Scott Lane 2.
- Otros datos: Guante de cuero. No 237743, Size XXL. Código (EU) 7613317037367

### Tipo de alerta:

Contaminación o lesiones. La cantidad de cromo (VI) que se encuentra en el cuero es demasiado alta (valor medido hasta 28 mg / kg). El cromo VI es sensibilizante y puede desencadenar reacciones alérgicas. El producto no cumple con el Reglamento (CE) 1907/2006 REACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas).

Se ha ordenado la retirada del producto del mercado por el distribuidor. Tras la localización en Francia del producto ya se han adoptado medidas en el referido país.

Por otro lado, en el etiquetado no se observa la debida certificación EN 13.594 para la protección de motociclistas.

Recordamos que Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas es un modelo de herramienta social integrada por ciudadanos y que tiene por principales objetivos la consumación de los derechos individuales y colectivos asociados a la movilidad de motociclistas.

*Departamento de seguridad vial*  
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas  
[seguridadvial@defensamotociclistas.org](mailto:seguridadvial@defensamotociclistas.org)

