

Asunto: Alerta para usuarios de motocicletas

Fecha	18 / 11 / 2017
Referencia	2017_RAM_ES_015

El fabricante **KAWASAKI** ha advertido a Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas sobre posible incidencia en un modelo de sus motocicletas.

Objetivo del informe: Colaborar con el fabricante dando público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
13-11-2017	Kawasaki	---
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Motocicleta	KAWASAKI	Z-900 (ZR900B)

Datos complementarios

Fecha de fabricación	2017-2018 (algunos modelos 2018)
Origen alerta	Kawasaki España
País de origen	España
Otros datos	Rango de bastidores afectados: JKAZR900BBDA00111~ JKAZR900BBDA27835 y JKAZR900BBA000002~ JKAZR900BBA001413
Recomendaciones y medidas adoptadas	Ponerse en contacto con el fabricante o distribuidor más próximo. las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con los propietarios afectados para revisar y reparar la pieza defectuosa y comunicarlo en su web especial al efecto.

Riesgo asociado	Siniestro de tránsito.
-----------------	------------------------

Descripción de la incidencia.

En los modelos 2017 y algunos 2018 de Z900 (ZR900B), los orificios del chasis de montaje de la bieleta del amortiguador trasero pueden deformarse si el amortiguador trasero hace tope a final de su recorrido.

Según lo expuesto Kawasaki ha iniciado una campaña de reparación para verificar el chasis y añadir unos soportes adicionales. En algunos casos puntuales puede ser necesario sustituir el chasis completo.



Foro 100

Ex ratione pro securitatis

seguridadvial@defensamotociclistas.org
Programa Comunicación Alertas Seguridad
(C.A.S.)



UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS MOTOCICLISTAS

La inspección del chasis y la instalación de los soportes adicionales puede tomar alrededor de 50 minutos. Su concesionario le avisará si necesita realizar cualquier otro trabajo.

Su concesionario Kawasaki llevará a cabo las operaciones oportunas sin cargo alguno para usted. Póngase en contacto con ellos para acordar una cita y proceder a la realización del trabajo. Para localizar su concesionario más cercano visite www.kawasaki.es

Nota final

Nos recuerda Kawasaki que cualquier usuario puede entrar y comprobar si su número de bastidor está afectado introduciendo en el historial de la motocicleta de la web www.kawasakirevisiones.es

