

Asunto: 5 modelos de motocicletas a revisión en toda Europa.

Expediente y Registro

Expediente: 2018_SV_244

Fecha informe: 09/ 07 / 2018



El Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas informa, dentro del programa CAS que lleva a efecto con Foro 100, en prestación de ayuda a los fabricantes y autoridades de consumo y en auxilio de los usuarios, de cinco modelos nuevos en el mercado llamados a revisión por incidencias que podrían afectar a la seguridad. Las alertas han sido lanzadas en febrero del presente año.

Se recomienda a los usuarios de estos vehículos que procedan a pasar por el taller oficial de marca más próximo.

Ref.: 2018_RAM_EU_21.

Motocicleta ZERO Motorcycles.

Modelos: DS, S, DSP

Fabricadas entre 21 de octubre de 2011 y 23 de julio de 2012.

Origen de la alerta: Alemania.

Estanqueidad de la batería. Puede estar dañada la carcasa de la batería. Esto puede hacer que la humedad penetre en la batería, lo que puede provocar un cortocircuito y un incendio.



Ref.: 2018_RAM_EU_22.

Motocicleta BMW.

Modelo: G310GS y G310R

Año de fabricación: A partir del 21 de abril de 2016. Sin especificar en Europa la franja temporal.

Origen de la alerta: Portugal.

Sujeción caballete lateral de estacionamiento. La conexión del soporte lateral de la motocicleta puede doblarse o romperse. Como consecuencia se produce un estacionamiento inseguro, lo que puede provocar la caída ocasionando lesiones al usuario o a los viandantes



Para más información y comprobación de si su motocicleta podría estar afectada póngase en contacto con el representante más próximo de la marca. Los socios tienen acceso al informe completo en la WEB de la organización IMU introduciendo su número de socio y clave.

Seguiremos trabajando con independencia y criterio. Gracias a todos los que formáis parte de esta lucha.

Informa

*Departamento de Seguridad Vial / seguridadvial@defensamotociclistas.org
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas.*