

Asunto: Alerta para usuarios de vehículos tipo MOTOCICLETA

Fecha	13 / 11 / 2015
Referencia	2015_RAM_04

El fabricante o distribuidor KTM SPORTCYCLES ESPAÑA ha advertido a las autoridades de consumo de Cataluña de una incidencia en su producto. El objetivo es dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
11-11-2015	SIRI	CCAA-517-2015
Tipo de vehículo	Riesgo asociado	
Motocicleta	Incendio	
Marca	Modelo	
KTM	SX-F, EXC-F y EXC-F Six Days (MY 2016)	

Datos complementarios

Datos complementarios	Recomendaciones
	Los titulares del producto deberán ponerse en contacto con el distribuidor más próximo para la subsanación de la incidencia.

Descripción de la incidencia.

Un defecto en la tuerca de aluminio de la bomba de gasolina M12 puede ocasionar la pérdida de hermeticidad y fugas descontroladas de combustible que, en casos extremos, pueden producir daños o incendio.

La empresa KTM SPORTMOTORCYCLES ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en contactar con distribuidores y propietarios para solventar el problema, e incluir una nota informativa en la web y en diversos medios de comunicación escritos o digitales.

Imagen ejemplo para mejor identificación

