

Asunto: Alertas de riesgo. Denunciadas las carreteras TF1 en Tenerife y la AS-29 en Asturias.

Expediente y Registro

Expediente: 2016_SV_190

Fecha informe: 30 / 05 / 2016

- TF-1. Zona altamente deslizante.
- AS-29. Asturias. Entre kilómetro 0,5 y 1,5. Cable y manguera de tendido telefónico corta la calzada.

Con fecha de hoy se ha procedido a formular y dar curso a la denuncia por el estado de conservación y la instalación sobre calzada de una junta de dilatación longitudinal, altamente deslizante, en la carretera TF-1 km 9+500. La junta supera los 100 metros de longitud. La denuncia ha sido posible gracias a la participación de Tenerife Vial.



Con fecha de hoy se ha procedido a formular y dar curso a la denuncia por el estado de conservación de la AS-29, entre los kilómetros 0,5 y 1,5, en la zona de San Antolín de Ibias (Asturias). La infracción consiste en el corte parcial de la calzada con una manguera y cable de tendido telefónico. La denuncia ha sido posible gracias a la participación y activismo de ciudadanos motociclistas.



Hemos solicitado la inmediata restitución de la seguridad vial y que se proceda en consecuencia contra el autor o autores de las infracciones.

Departamento de Seguridad Vial. seguridadvial@defensamotociclistas.org
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas.