

Asunto: 52 modelos de motocicletas a revisión en toda Europa.

Expediente y Registro

Expediente: 2017_SV_452

Fecha informe: 11/ 08 / 2017



El Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas informa, dentro del programa CAS que lleva a efecto con Foro 100, en prestación de ayuda a los fabricantes y autoridades de consumo y en auxilio de los usuarios, de las motocicletas llamadas a revisión desde el 1 de enero de 2017 al 4 de agosto de 2017.

Dentro del programa CAS, la base RAM (Red de Alertas de Motocicletas) en el marco geográfico de Europa, se han elaborado 23 informes basados en la transparencia de información de los fabricantes a las autoridades de consumo y que afectan a 52 modelos de motocicletas.

1. YAMAHA XSR 700. Fabricadas entre el 2015 y 2016. Sistema eléctrico (aislamiento).
2. KTM Duke 690. Modelos 2012 en adelante. Sistema eléctrico (aislamiento).
3. SUZUKI DL650A. Fabricadas entre el 21 de abril de 2011 y el 14 de octubre de 2016. Sistema eléctrico (aislamiento)
4. TRUMPH Bonneville. Fabricadas entre el 02 de diciembre de 2015 y el 13 de junio de 2016. Acelerador.
5. YAMAHA WR 125 R y WR 125 X. Fabricadas de 2014 a 2016. Sistema de frenos (pedal de freno).
6. DUCATI Scrambler; Scrambler Sixty2. Frabricadas entre 2015 y 2017. Caballete lateral.
7. HONDA Goldwing GL1800A. Fabricadas entre el 12 de junio de 2008 y el 03 de diciembre de 2008. Sistema de seguridad pasiva. Airbag.
8. KTM 1290 Super Duke GT. Modelos 2016/2017. Estanquidad sistema alimentación.
9. SUZUKI UK110NE. Fabricadas entre el 09 de enero de 2015 al 14 de junio de 2016. Estanquidad del cable del acelerador.
10. BMW S1000. Fabricadas entre el 08 de junio de 2016 y el 17 de noviembre de 2016. Unión de piezas en el sistema de dirección.
11. HUSQVARNA y KTM. Modelos TC50 y 50SX. Modelos año 2017. Sistema de transmisión.
12. INDIAN. Modelos Chief; Chieftain; Roadmaster; Springfield; Vintage; Chief Darkhorse; Chieftain Darkhorse. Fabricadas entre los años 2014 y 2017. Sistema de alimentación. Sujeción línea de combustible.
13. YAMAHA. Modelos YZF-R3; MT-03/A. Fabricados entre el 2015 y 2016. Estanquidad del sistema de alimentación. Sistema eléctrico.

14. DUCATI. Modelos Multistrada 1200 y Multistrada 950. Fabricados entre 2016 y 2017. Sistema de alimentación. Estanqueidad del tanque de combustible
15. BETAMOTOR. Modelos ALP 4.0 y M4. Entre el 29 de mayo de 2015 y el 19 de abril de 2016. Resistencia elementos de la horquilla.
16. PIAGGIO. Modelos MP3 Yourban 300 LT; Mp3 Yourban 300 RL. Entre Abril de 2014 y Noviembre de 2016. Freno trasero.
17. HUSQVARNA. Modelos TR 650 Terra y TR 650 Strada. Modelos 213 y 2014. Sistema eléctrico ECU.
18. DUCATI. Modelo Multistrada 1200. Fabricadas entre 2015 y 2017. Sistema de suspensión.
19. KTM. Modelos 125 Duke y 390 Duke. Modelos 2017. Sistema de alumbrado.
20. Harley Davidson. Moldeos FLHX; FLHXS; FLTRX; FLTRXS; FLHTCU; FLHR; FLHRC; FLHRXS; FLHP; FLHTP. Fabricados entre el 02 de junio de 2016 y el 09 de mayo de 2017. Sistema refrigeración.
21. BMW. Modelos R1200GS; R1200GS Adventure. Modelos fabricados entre el 22 de agosto de 2013 y el 19 de junio de 2017. Sistema de suspensión.
22. HUSQVARNA. Modelos FE; TE; FX; TX; FC; TC. Modelos 2018. Sistema de frenado.

Para más información y comprobación de si su motocicleta podría estar afectada póngase en contacto con el representante más próximo de la marca. Los socios tienen acceso al informe completo en la WEB de la organización IMU introduciendo su número de socio y clave.

Seguiremos trabajando con independencia y criterio. Gracias a todos los que formáis parte de esta lucha.

Informa

*Departamento de Seguridad Vial / seguridadvial@defensamotociclistas.org
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas.*