

## Asunto: Reductor de velocidad ilegal.

---

### Expediente y Registro

Expediente: 2018\_SV\_105

Fecha informe: 12 / 03 / 2018

Contacto: [seguridadvial@defensamotociclistas.org](mailto:seguridadvial@defensamotociclistas.org)

Por suponer un elevado riesgo para los usuarios, especialmente de motocicletas, ciclomotores y bicicletas, se ha procedido a denunciar la presencia de reductor de velocidad sin señalización reglamentaria alguna e incumpliendo las normas relativas a las características geométricas.

La acción ha podido llevarse a efecto gracias a la colaboración ciudadana.



El Departamento de Seguridad Vial espera y ha solicitado la respuesta restituyéndose la seguridad vial.

Ref.: 2018\_CEC\_037. Localización: Avda. Aviación. Alcantarilla (Murcia)

### Recordamos.

Recordamos que Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) es un modelo de herramienta social integrada por ciudadanos y que tiene por principales objetivos la consumación de los derechos individuales y colectivos asociados a la movilidad de motociclistas. IMU ni se compra ni se vende política o económicamente, analiza, discute, actúa y trabaja.

- Para consultas y requerimientos: [seguridadvial@defensamotociclistas.org](mailto:seguridadvial@defensamotociclistas.org)
- Teléfono de contacto: 605806676 (Atención de 10 a 12 horas) (Atención socios de 10 a 18 horas)

*Departamento de seguridad vial*  
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas  
[seguridadvial@defensamotociclistas.org](mailto:seguridadvial@defensamotociclistas.org)