

## Asunto: Denunciada CL601 en Segovia por los guardarraíles.

---

Expediente y Registro

Expediente: 2018\_SV\_260

Fecha informe: 24 / 07 / 2018

Siguen las colas de pez y mal estado mantenimiento.

El Departamento de Seguridad Vial advierte que se ha procedido a la denuncia de la carretera CL601 en Segovia por el estado de mantenimiento de las barreras metálicas de seguridad, la presencia de terminales tipo “colas de pez” y la ausencia de piezas fundamentales para garantizar su adecuado comportamiento dinámico ante el impacto (expediente 2018\_CEC\_065).

Por otro lado, se ha solicitado que en caso de existir siniestros con implicación de barrera, que el equipo de atestado verifique las condiciones y estado de la misma.



La acción se ha podido llevar a efecto gracias a la participación del socio activista 104 de IMU.

Recordamos que Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas (IMU) es un modelo de herramienta social integrada por ciudadanos y que tiene por principales objetivos la consumación de los derechos individuales y colectivos asociados a la movilidad de motociclistas. IMU ni se compra ni se vende política o económicamente, analiza, discute, actúa y trabaja.

- Para consultas y requerimientos: [seguridadvial@seguridadmotociclistas.org](mailto:seguridadvial@seguridadmotociclistas.org)
- Teléfono de contacto: 605806676 (Atención de 10 a 12 horas) (Atención socios de 10 a 18 horas)

*Departamento de seguridad vial*  
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas  
[seguridadvial@seguridadmotociclistas.org](mailto:seguridadvial@seguridadmotociclistas.org)