

## Asunto: Alerta para usuarios de vehículos automóviles

Fecha	17 / 01 / 2024
Referencia	2024_CAS_EU_V_04

FRANCIA ha advertido a las autoridades de consumo europeas de una incidencia en varios modelos de la marca LAND ROVER.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros de tránsito y el correspondiente análisis del riesgo vinculado al factor vehículo.

### Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
15-01-2024	RAPEX	A12/02022/23
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
TODO TERRENO	LAND ROVER	

### Datos complementarios

Fecha de fabricación	06-04-2012 a 24-07-2012
Origen alerta	FRANCIA
País de origen	REINO UNIDO
Otros datos	Homologación CE: e11*98/14*0185*04-*13 / LM. Detectado también en Bulgaria, Alemania, Países Bajos y Suecia
Recomendaciones	Se recomienda a los titulares de los referidos vehículos ponerse en contacto con el distribuidor o taller oficial más próximo.

Riesgo asociado	Accidente / Lesiones.
-----------------	-----------------------

### Descripción de la incidencia.

#### AIRBAG.

El propulsor en el airbag del pasajero delantero puede deteriorarse debido a las altas variaciones de humedad y temperatura. En el caso de un accidente en el que se despliega el airbag, esto podría dar lugar a fragmentos de la carcasa del inflador que se sueltan y lesionan a los ocupantes del vehículo.

