

Asunto: Alerta para usuarios de vehículos automóviles

Fecha	17 / 11 / 2017
Referencia	2017_RAM_32

Reino Unido ha advertido a las autoridades de consumo europeas de una incidencia en varios modelos de la marca HONDA.

Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el análisis del riesgo.

Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
17-11-2017	RAPEX	2017-46-A12/1604/17
Tipo de vehículo	Marca	Modelo
Motocicleta	Honda	CBR1000RR; CBR1000 S1; CBR1000 S2

Datos complementarios

Fecha de fabricación	Modelo 2017.
Origen alerta	Reino Unido.
País de origen	Japón.
Otros datos	Homologación: E4*168/2013*00054*01. Se tomaron medidas también en: Alemania y Polonia.
Recomendaciones	Se recomienda a los titulares de los referidos vehículos ponerse en contacto con el distribuidor o taller oficial más próximo.

Riesgo asociado	Accidente de tránsito.
-----------------	------------------------

Descripción de la incidencia.

Estanqueidad del tanque de combustible.

La tapa del tanque de combustible puede fallar, causando que el combustible se filtre desde la tapa a la carretera, provocando un riesgo de derrape para otros usuarios de la vía. Además, el agua puede entrar al tanque de combustible desde la tapa, causando un mal funcionamiento del motor.