



Asunto: Alerta de riesgo para usuarios motociclistas

Fecha 25 / 07 / 2015

Referencia 2015_DM_A_003_M

Fecha de alerta	Base de datos oficial de la alerta	Referencias
<ul style="list-style-type: none">20-07-201524-07-2015	<ul style="list-style-type: none">AecosamRAPEX	<ul style="list-style-type: none">CCAA-344/2015Info 29 alerta 5
Tipo Vehículo: Motocicleta	Riesgo asociado	Incendio
Marca	Modelo/s	Otros datos
KTM	SUPERDUKE 1290 MY 2014	
Descripción		
Datos complementarios	<ul style="list-style-type: none">Alerta lanzada en España y Austria.País de fabricación: Austria	

Exposición de hechos y observaciones

Por una desviación en el proceso de fabricación del depósito de combustible, existe la posibilidad de que el tubo de rebose interior de algunos depósitos de combustible puede no estar completamente rodeado por un revestimiento de plástico. Por los huecos del revestimiento de plástico, puede penetrar el combustible por acción capilar hasta los insertos roscados, lo que puede causar fugas de combustible en pequeñas cantidades.

Debemos advertir que en España la empresa KTM SPORTMOTORCYCLES ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en enviar información técnica a los distribuidores, cartas certificadas al cliente final y publicar una nota informativa en la web KTM y en diversos medios de comunicación escritos y digitales.



Imagen ejemplo para mejor identificación

