

Asunto: Hecho denunciado de riesgo y subsanado. La DGT da respuesta.

- Por una administración que cumpla la Ley. Denuncia.

Ref.: 2016_SV_301

Fecha: 05 de octubre de 2016

Nota de Informativa

Desde Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas se informa que habiendo procedido a denunciar los hechos constitutivos de infracción consistente en el mantenimiento de la barrera de seguridad metálica y localizados en la provincia de Huesca, concretamente en la glorieta sobre A2 (Acceso A2 desde Polígono Fondo Litera) la DGT nos comunica la restitución de la seguridad vial.

Con relación al expediente de barrera 2016_CEC_100 se da como subsanado parcialmente al no haberse instalado la señalización R401a en el poste correspondiente, situación también denunciada.



Subsector de Tráfico de Huesca
Equipo de Accidentes de Fraga

Folio Núm.: 1

INFORME QUE EMITE EL GUARDIA CIVIL DESTINADO EN EL DESTACAMENTO DE TRAFICO DE FRAGA, AFECTO AL SUBSECTOR DE HUESCA, ESPECIALIDAD ATESTADOS, EN RELACION A LOS POSIBLES DEFECTOS QUE SE PRESENTAN EN LA GLORIETA GIRATORIA SOBRE LA AUTOVÍA A-2 (AUTOVÍA DEL NORDESTE), EN EL FONDE DE LITERA.

En relación a su escrito de fecha 03-08-2016 con número CEC-2016-100, en el que se solicita la subsanación de las deficiencias en la vía, glorieta giratoria sobre la autovía A-2 (Autovía del Nordeste) que da acceso al Polígono de Litera de Fraga (Huesca), se informa que, trasladados a dicho punto se ha podido comprobar que las deficiencias denunciadas, que consistía en la subsanación y correcta colocación de la barrera metálica de seguridad en el extremo que se une al pretil de la citada estructura de la glorieta aérea, ha sido subsanada satisfactoriamente, así como el poste metálico vertical sin señal de obligación R-401a que se encuentra dentro del cobrado de la marca de bifurcación, está aún continúa sin ser repuesta. Se informa a V. que a su vez se remite vía fax oficio a la D.G.A. Servicio de Conservación de Carreteras, informando de la carencia de la citada señal.



Fotografía observando la barrera metálica de seguridad anclada al pretil.

El objetivo: Seguir luchando por el derecho a la seguridad de todos los ciudadanos motociclistas.

Gracias a todos por vuestro apoyo y confianza.

Departamento de Seguridad Vial
seguridadvial@defensamotociclistas.org